

KOENIG & BAUER

Wartung der Bogenwendung Ihrer Rapida


Mit präventiver Komponentenwartung Ausfälle vermeiden



Die Wendungseinrichtung Ihrer Rapida ist eine Baugruppe, die besonderer mechanischer Belastung ausgesetzt ist. Ihre Verfügbarkeit ist Grundvoraussetzung für die Produktionsfähigkeit der Maschine. Im Rahmen des Wartungsprogrammes führen kompetente Servicetechniker eine detaillierte Überprüfung der mechanischen und elektrischen Komponenten durch und bewerten den technischen Zustand der Baugruppe. Mit dem präventiven Austausch von Verschleißteilen werden hohe Ausfallzeiten, unnötige Reparaturkosten und unerfreuliche Folgeschäden vermieden.

koenig-bauer.com

we're on it.



Umsetzung

Planen Sie für die Wartung der Wendungseinrichtung je nach Maschinentyp ca. 2 bis 3 Tage ein. Zur detaillierten Begutachtung der Baugruppe ist der Maschinenstillstand erforderlich. Nach Möglichkeit wird die Maschine nach Abschluss der Tagesarbeit in einen produktionsbereiten Zustand versetzt.

Produktinformation

- Detaillierte Überprüfung und Bewertung des Zustandes der Baugruppe
- Proaktive Ermittlung von potentiellen Fehlerquellen
- Priorisierung der Maßnahmen nach Dringlichkeit
- Zusammenfassung im übersichtlichen Report
- Präventiver Austausch von definierten Verschleißteilen

Ihre Vorteile

- **Sofortige Verbesserung des Maschinenzustandes durch Verschleißteilaustausch**
- **Präventive Schadens- und Ausfallvermeidung**
- **Unterstützung bei der bestmöglichen Nutzung Ihres Ersatzteibudgets**
- **Erhöhter Wiederverkaufswert durch Werterhalt der Maschine**