

KOENIG & BAUER

Wartung der Auslage Ihrer Rapida 145

Mit präventiver Komponentenwartung Ausfälle vermeiden



Die Auslage Ihrer Rapida 145 ist eine Baugruppe, die besonderer mechanischer Belastung ausgesetzt ist. Ihre Verfügbarkeit ist Grundvoraussetzung für die Produktionsfähigkeit der Maschine. Im Rahmen der Wartungsmaßnahme führen kompetente Servicetechniker eine detaillierte Überprüfung durch und bewerten den technischen Zustand der Baugruppe. Mit dem präventiven Austausch von Verschleißteilen werden Ausfallzeiten, unnötige Reparaturkosten und unerfreuliche Folgeschäden vermieden.

koenig-bauer.com

we're on it.



Umsetzung

Die Dauer der Wartung und der Tausch von Verschleißteilen ist von Bogenlaufleistung und Auslagenlänge Ihrer Maschine abhängig. Planen Sie für die Wartung der Auslage einen Zeitraum von 10 Stunden bis max. 4 Tagen ein. Diese Stillstandszeiten können für andere Servicemaßnahmen genutzt werden.

Produktinformation

- Standardisierte mechanische Überprüfung und Bewertung des Zustandes der Baugruppe
- Proaktive Ermittlung von potentiellen Fehlerquellen
- Priorisierung der Prüfpunkte nach Dringlichkeit und Produktionseinfluss
- Zusammenfassung in übersichtlichem Report
- Präventiver Austausch von definierten Verschleißteilen

Ihre Vorteile

- **Sofortige Verbesserung des Maschinenzustandes durch Verschleißteilaustausch**
- **Präventive Schadens- und Ausfallvermeidung**
- **Unterstützung bei der bestmöglichen Nutzung Ihres Ersatzteibudgets**
- **Erhöhter Wiederverkaufswert durch Werterhalt der Maschine**